شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

HSE

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

فرم تجزیه و تحلیل حادثه

مشخصات حادثه

موضوع حادثه : **برخورد راکب موتورسیکلت با پلیت محصور کننده (مانع)**

زمان وقوع حادثه سال : 1403 **ماه :** 04 **روز :** 06 **ساعت :** 23:00

نتیجه حادثه : **خونریزی مغزی**

تشریح حادثه

راکب موتور سیکلت چهارشنبه شب مورخ 1403/04/06 در یکی از خیابان های استان در حال تردد بوده که به علت مصرف مشروبات الکی و عدم استقرار چراغ چشمک زن استاندارد توسط یکی از پیمانکاران (موضوع قرارداد : **اصلاح کلکتور شبکه فاضلاب**) به پلیت محصور کننده محوطه کارگاهی شرکت پیمانکار مربوطه برخورد نموده و منجر به سقوط وی به داخل حوضچه شبکه فاضلاب و بروز مصدومیت ایشان گردیده است که مصدوم توسط اورژانس در ساعت 23:25 همان شب به بیمارستان امین انتقال داده شده است.



تجزیه و تحلیل علت حادثه

پیامدهای حادثه	انسانی : خونریزی مغزی	
	اجتماعی : جریحه دار شدن احساسات عموم مردم	
	اقتصادی : --	
تجزیه وتحلیل عوامل بروز رویداد	علل اولیه	برخورد راکب موتورسیکلت با پلیت محصور کننده(مانع)
	علل میانی	مصرف مشروبات الکلی - عدم استقرار چراغ چشمک زن استاندارد
	علل ریشه ای	1- عدم رعایت و توجه به دستورالعمل های مرتبط از جمله دستورالعمل حفاری و باربرداری 2- سهل انگاری توسط پرسنل شرکت پیمانکار از جمله سرپرست کارگاه 3- عدم برگزاری برنامه های آموزشی متناسب با کار جهت پرسنل شرکت پیمانکار از جمله سرپرست کارگاه 4- عدم نظارت کافی ناظرین ستاد و منطقه طبق دستور کار مشخص از محوطه کارگاه 5- عدم توجه به اخطارهای صادر شده اداره HSE توسط دستگاه نظارت و شرکت پیمانکار
راهکار ایمنی پیشنهادی	1- برگزاری برنامه های آموزشی متناسب با کار جهت پرسنل شرکت پیمانکار از جمله سرپرست کارگاه 2- رعایت کلیه دستورالعمل های مرتبط قبل ، حین و بعد از اتمام فعالیت کارگاه 3- نظارت ناظرین ستاد و منطقه طبق دستور کار مشخص از محوطه کار گاه 4- جلوگیری از سهل انگاری توسط پرسنل شرکت پیمانکار از جمله سرپرست کارگاه 5- پیگیری نمودن اخطارهای صادر شده اداره HSE توسط دستگاه نظارت در جهت رفع موارد عدم انطباق 6- توقف فعالیت کارگاه تا برطرف نمودن کلیه موارد عدم انطباق حادثه ساز جانی و مالی	

درس آموزی	استقرار **چراغ چشمک زن استاندارد** به **تعداد کافی** در محوطه کارگاهی جزء الزامات HSE می باشد.