دستورالعمل

فرمت لباس متحد الشکل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان



کار شما همانقدر ایمن است که خود بخواهید

YOUR JOB IS AS SAFE AS YOU WANT •

نمای کلی از فرمت لباس





با توجه به الزامات ، مقرر گردیده دو دست لباس کار متناسب با شرایط آب و هوای و نوع فعالیت در شش ماهه اول سال و شش ماهه دوم سال تهیه و با فرمت یکپارچه به شرح ذیل) در سطح شرکت های زیر مجموعه (شرکتی –حجمی – امانی)تسری یابد .

- ۱-جنس پارچه از نوع کتان و پلی استر (۷۰٪ کتان ، ۳۰٪ پلی استر).
- ۲- تراکم پارچه در شش ماه اول سال می بایست ۳۵۰ گرم بر متر مربع و تراکم پارچه در شش ماهه دوم سال ۴۰۰ گرم بر متر مربع باشد .
- ۳-فرمت رنگ لباس طوسی تیره با سر شانه آبی و مغزی دوزی آبی (مطابق عکس) باشد .
- ۴-زیپ فقط در قسمت جلو لباس و از نوع پلاستیک مرغوب و با کیفیت انتخاب گردد .

۵-درج آرم شرکت (چاپی) به همراه نام شرکت پیمانکار و رسته کاری طبق فرمت ذیل انجام گیرد :

آرم شرکت آب و فاضلاب
استان اصفهان
روی جیب بالا سمت چپ به
قطر ۹ سانتی متر

آرم شرکت پیمانکاری
روی جیب بالا سمت راست
به قطر ۹ سانتی متر

آرم شرکت پیمانکاری
+
رسته کاری :مثال
(پیمانکار آب)
(پیمانکار فاضلاب)
پشت لباس پایین تکه دوزی
دوش به قطر ۱۶ سانتی متر

- ۶-رنگبندی آرم چاپ شده بایستی با **رنگ سفید** باشد .
- ۷- استفاده از نوار شبرنگ طوسی با **عرض ۵/۲ سانتیمتر** در قسمت های ذیل الزامی است «
- ۱-۷-دور کمر مابین جیب های بالا و پایین به صورت سرتاسری (طبق تصویر)
- ۲-۷-دور تا دور آستین ها با **فاصله ۲۰ سانتمتر** از سر آستین(طبق تصویر)
- ۳-۷- دور تا دور پاچه های شلوار با **فاصله ۴۰ سانتیمتر** از پایین شلوار (طبق تصویر)
- ۴-۷- جنس شبرنگ از نوع مرغوب و دوخت آن بصورت دو دوخت و حداقل لب به لب باشد .
- ۸- کلیه دوخت های لباس بایستی **دو دوخت** باشد .
- ۹- پایین لباس از دو بخش کش باف و ساده تشکیل شده باشد (قسمت جلو و عقب ساده و دو **کش بافت ۱۵ سانتی** در طرفین کمر)

- ۱۰-قسمت زانو شلوار بصورت **دو لایه** و ضخیم تر دوخته شود .
- ۱۱-دوخت **آستری توری** در کل سطح داخلی لباس الزامی می باشد .
- ۱۲-دکمه های استفاده شده در سر آستین ،جیب ها و شلوار می بایست از جنس پلاستیک مرغوب و همرنگ مغزی دوزی باشد .
- ۱۳-در قسمت فاق شلوار **مرغک** دوخته شود .

- **لازم به ذکر است استفاده از تجهیزات حفاظت فردی استاندارد ، نو و سالم ،متناسب با ماتریس اعلام شده در پیوست HSE قرارداد الزامی می باشد .**

HSE

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

جزئیات بیشتر به همراه شکل به شرح ذیل می باشد :



نمای جیب ها



عرض نوار شبرنگ ۲/۵ سانتیمتر



نمای کلی لباس

HSE

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان





محل چاپ آرم شرکت آب فاضلاب استان اصفهان (جیب چپ بالا)به قطر ۹ سانتی متر



محل چاپ آرم شرکت پیمانکاری (جیب راست بالا)به قطر ۹ سانتیمتر



محل نگهداری خودکار





محل چاپ آرم شرکت پیمانکاری + رسته کاری
به عنوان مثال (پیمانکار بخش فاضلاب) (پیمانکار بخش آب) و ...



HSE

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان



فاصله نوار شبرنگ تا سر پاچه شلوار ۴۰ سانتیمتر



نمای جیب های بغل شلوار

HSE

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

وضعیت کش باف و جیب عقب شلوار



نکته مهم :

- به منظور حفظ کیفیت و فرمت ابلاغی لباس کار متحد الشکل : مقتضی است قبل از تحویل کلی لباس به پرسنل می بایست یک نمونه از لباس دوخته شده و به رویت و تایید اداره ایمنی ،بهداشت و محیط زیست مرکز مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و HSE شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان برسد .
- **بدیهی است با توجه به ابلاغ موارد فوق نظارت بر حسن انجام این مهم بر عهده ناظرین پروژه بوده و هرگونه تغییر یا ابراز سلیقه تخلف اداری محسوب میگردد .**

با آرزوی روز بدون حادثه

مرکز مدیریت بحران ،پدافند غیر عامل و HSE

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

بهار ۱۴۰۳